



## **FASE DI PROGETTO - PARTE C**

### **PARTE C\_0I: SCHEDE DI INTERVENTO**

#### **c\_0I\_2 Edifici Pubblici Comunali**



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


EP01a

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: UFFICIO CONTRATTI

Situato in: via GIUSEPPE CENTOLA 16

Coordinate geografiche: Latitudine 40.669315°N Longitudine 14.785472°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.1 Accessibilità dei percorsi
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE26	Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
		IE18	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5 cm
b.4.1	Accessibilità dei percorsi	II03	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani
		II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.1	Ingresso accessibile	III6	Assenza di mappa tattile
		IE18	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm
		IE15	Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



## SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


EP01b  
EPI2c  
EP20c

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: UFFICIO PATRIMONIO - DEMANIO - MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

Situato in: via ELIDORO LOMBARDI RIONE ZEVI

Coordinate geografiche: Latitudine 40.667468°N Longitudine 14.793821°E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE25 IE27	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti <input checked="" type="checkbox"/> Intercettazione attraversamento <input type="checkbox"/> Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE15	Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE26	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III16 III4 III6	Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
b.8.2	Accessibilità percorsi principali	II15 IE20	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 25/100cm
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III11	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



## SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EP01c  
EP07  
EP16

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: UFFICIO CASA - TRIBUTI - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Situato in: via GIACOMO COSTA 2

Coordinate geografiche: Latitudine 40.686288°N Longitudine 14.776333°E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.10.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE04	Assenza di percorso a raso accessibile
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE26	Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE04	Assenza di percorso a raso accessibile
		III14	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
b.6.1	Ingresso accessibile	III16	Assenza di mappa tattile
		II15	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	II16	Assenza di mappa tattile
		IE18	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5cm
b.8.2	Accessibilità percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
		II15	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	II16	Assenza di mappa tattile
		III11	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.□2	Accessibilità percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
		II15	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.□3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	II16	Assenza di mappa tattile
		III11	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.10.2	Accessibilità percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
		II15	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	II16	Assenza di mappa tattile
		III11	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

**EP02**

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **SISTEMI INFORMATIVI**

Situato in: **via PORTACATENA 52**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.679495°N Longitudine 14.754667°E**



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti riservati
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso perdonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b..8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b..8.2 Accessibilità percorsi principali
- b..8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE10	Presenza di ostacolo a restringimento del percorso
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE26	Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	II01	Assenza di sistema di chiamata esterno ad altezza non accessibile dalla sedia a ruote
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III6	Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III5	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.1	Ingresso accessibile	III6	Assenza di mappa tattile
b.6.1	Ingresso accessibile	IE17	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima complessiva 25/30 cm
b.6.1	Ingresso accessibile	IE15	Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	II15	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	III6	Assenza di mappa tattile
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II03	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


**EP03a**

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **COMANDO POLIZIA LOCALE**

Situato in: **VIA DEI CARRARI 27-29-31**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.643359°N Longitudine 14.877370°E**



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.1 Accessibilità dei percorsi esterni al perimetro
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b..7.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b..7.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b..8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE04 IE27	Assenza di percorso a raso accessibile Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE04 IE26 II01	Assenza di percorso a raso accessibile Assenza di segnalazione tattile plantare di intercettazione pubblici servizi Assenza di sistema di chiamata esterno ad altezza accessibile dalla sedia a ruote
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.4.1	Accessibilità' dei percorsi esterni al perimetro	IE04	Assenza di percorso a raso accessibile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III14 III16 III15	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.1	Ingresso accessibile	III16 IE15 IE18	Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5 cm
b.6.2	Accessibilità' percorsi principali	IE27 II15 II16	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	II13	Assenza/carenza di accessori per bagno
b.7.1	Possibilità' di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III11	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.8.1	Possibilità' di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EP03b-EP04  
EP05-EP08  
EP11-EP12d  
EP13-EP14b  
EP18a-EP20a  
EP21

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PALAZZO DI CITTA'

Situato in: via ROMA

Coordinate geografiche: Latitudine 40.678707°N Longitudine 14.756159°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.8.2 Accessibilità percorsi principali
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.9.2 Accessibilità percorsi principali
- b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.10.2 Accessibilità percorsi principali
- b.10.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.11.2 Accessibilità percorsi principali
- b.11.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.12.1 Presenza di ascensori

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE25 IE18	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti <input checked="" type="checkbox"/> Intercettazione attraversamento <input type="checkbox"/> Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5cm
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE26	Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.6.1	Ingresso accessibile	III6	Assenza di mappa tattile
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
b.8.2	Accessibilità percorsi principali	II15 IE15	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3 III□	<input type="checkbox"/> mancanza/carenza di accessori per bagno Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni
b.□1	Accessibilità percorsi principali	III1 II16 IE27	Assenza di servizio igienico accessibile al piano Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.□3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III□	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni
b.10.2	Accessibilità percorsi principali	II16 IE27	Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3 III□	<input type="checkbox"/> mancanza/carenza di accessori per bagno Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni
b.11.2	Accessibilità percorsi principali	II16 IE27	Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3 III□	<input type="checkbox"/> mancanza/carenza di accessori per bagno Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni
b.12.1	Presenza di ascensori	II0□	Assenza di segnaletica sonora di arrivo al piano interna alla cabina




## SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EP03c  
EP12b

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: NUCLEO ANTI EVASIONE TRIBUTARIA - MANUTENZIONE ALLOGGI E PATRIMONIO  
Situato in: via FRESA 1  
Coordinate geografiche: Latitudine 40.646563°N Longitudine 14.831790°E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b..8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE04 IE27 IE18	Assenza di percorso a raso accessibile Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5 cm
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE04 IE26 IE18	Assenza di percorso a raso accessibile Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5 cm
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III16 III14 IE15	Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale
b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	IE27 II15 II16	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	II04 III1	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

**EP06**

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: CENTRO AGROALIMENTARE

Situato in: via MECIO GRACCO 10-12

Coordinate geografiche: Latitudine 40.638895°N Longitudine 14.855731°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b..8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE26	Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
		IE17	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 25/30 cm
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.1	Ingresso accessibile	III6	Assenza di mappa tattile
		IE18	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm
		IE15	Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale
		IE10	Presenza di ostacolo al restringimento del percorso
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III5	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		III6	Assenza di mappa tattile
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II03	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani
		II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

**EP09**

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **RISORSE COMUNITARIE**

Situato in: **via PORTACATENA 42**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.679536°N Longitudine 14.754543°E**



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti riservati
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso perdonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b..8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b..8.2 Accessibilità percorsi principali
- b..8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE26 II01	Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi Assenza di sistema di chiamata esterno ad altezza non accessibile dalla sedia a ruote
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III14 III16 III15	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.1	Ingresso accessibile	III16 IE17	Assenza di mappa tattile Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima complessiva 25/30 cm
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 III16 III15	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04 IE15	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale
b.8.2	Accessibilità percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III11	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EP10a  
EP22a

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: SETTORE STRUTTURE COMUNALI - AMBIENTE

Situato in: via SETTIMIO MOBILIO 52

Coordinate geografiche: Latitudine 40.674505°N Longitudine 14.778102°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b..11.2 Accessibilità percorsi principali
- b..11.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b..11.2a Accessibilità percorsi principali
- b..11.3a Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE26	Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6 III5	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.1	Ingresso accessibile	III6 IE17 IE15	Assenza di mappa tattile Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2 <del>5</del> /30cm Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 II15 III6 III11	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.11.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 II15 III6 III11	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	IE27 II15 III6 III11	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.11.2a	Accessibilità percorsi principali	IE27 II15 III6 III11	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.11.3a	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	IE27 II15 III6 III11	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile Assenza di servizio igienico accessibile al piano



## SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EPI0b  
EPI7  
EPI8c

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PALAZZO SANT'ANTUONO

Situato in: via DOGANA VECCHIA 24

Coordinate geografiche: Latitudine 40.679646°N Longitudine 14.756966°E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.2 Accessibilità percorsi principali
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b..9.2 Accessibilità percorsi principali
- b..10.2 Accessibilità percorsi principali

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE04	Assenza di percorso a raso accessibile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	II14 II16 II15	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.1	Ingresso accessibile	II16 IE18 IE26	Assenza di mappa tattile Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5cm Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 II15 II16	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.8.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 II15 II16	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.□2	Accessibilità percorsi principali	IE27 II15 II16	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile
b.10.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 II15 II16	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


EPI 0c

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Situato in: via SALVADOR ALLENDE

Coordinate geografiche: Latitudine 40.646081°N Longitudine 14.822310°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE26	Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III14 III16	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.6.1	Ingresso accessibile	III16	Assenza di mappa tattile
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 III15	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	III04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III11	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


EPI 0d

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: SERVIZI CIMITERIALI

Situato in: via S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI

Coordinate geografiche: Latitudine 40.689618°N Longitudine 14.778232°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.1 Accessibilità dei percorsi
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE04	Assenza di percorso a raso accessibile
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE26	Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.4.1	Accessibilità dei percorsi	III4	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III6 III5	Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.1	Ingresso accessibile	III6 IE15	Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 III5 III6	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


EP12a

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE

Situato in: via GIUSEPPE CENTOLA 22

Coordinate geografiche: Latitudine 40.668541°N Longitudine 14.784730°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.1 Accessibilità dei percorsi
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale che dalla fermata porti all'ingresso	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE26	Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.4.1	Accessibilità dei percorsi	IE15	Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.6.1	Ingresso accessibile	III6 IE17	Assenza di mappa tattile Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 25/30 cm
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 III6	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EP I 4a

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

Situato in: via PICARIELLI 76

Coordinate geografiche: Latitudine 40.670323°N Longitudine 14.793462°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.1 Accessibilità dei percorsi
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale che dalla fermata porti all'ingresso	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	III16 IE26	Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.4.1	Accessibilità dei percorsi	IE15	Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE15 III14 III16	Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 III16	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1□	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1□	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EP15a

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: POLITICHE SOCIALI

Situato in: via LA CARNALE 8

Coordinate geografiche: Latitudine 40.671605°N Longitudine 14.779103°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.1 Accessibilità dei percorsi
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.7.2 Accessibilità percorsi principali
- b.7.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.2 Accessibilità percorsi principali
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.9.2 Accessibilità percorsi principali
- b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.4.1	Accessibilità' dei percorsi	II15	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	II14	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		II16	Assenza di mappa tattile
		II15	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.1	Ingresso accessibile	II16	Assenza di mappa tattile
		IE15	Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale
		IE26	Assenza di segnalazione tattile plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.6.2	Accessibilità' percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
		II15	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		II16	Assenza di mappa tattile
b.7.2	Accessibilità' percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
		II15	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		II16	Assenza di mappa tattile
b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.8.2	Accessibilità' percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
		II15	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.□1	Accessibilità' percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
		II15	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.□3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EP15b

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: DIREZIONE ASILI NIDO

Situato in: via PRINCIPESSA SICHELGAITA

Coordinate geografiche: Latitudine 40.681768°N Longitudine 14.763671°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.1.3 Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE27 IE04 IE06	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di percorso a raso accessibile Assenza di protezione del percorso pedonale
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27 IE26	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6 III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.1	Ingresso accessibile	III6 IE18 IE15	Assenza di mappa tattile Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 III5 III6	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile



## SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EPI8b

EP20b

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: ARCHIVIO STORICO - ARCHIVIO STORICO URBANISTICA

Situato in: via SALVATORE DE RENZI 40

Coordinate geografiche: Latitudine 40.681785°N Longitudine 14.754660°E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.1 Accessibilità dei percorsi esterni al perimetro
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.2 Accessibilità percorsi principali
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.9.2 Accessibilità percorsi principali
- b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE04 IE27	Assenza di percorso a raso accessibile Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE04 IE27	Assenza di percorso a raso accessibile Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE04 IE26	Assenza di percorso a raso accessibile Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.4.1	Accessibilità dei percorsi	IE1 <input checked="" type="checkbox"/>	Presenza su percorso pedonale di scivolo/rampa con pendenza eccessiva
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.6.1	Ingresso accessibile	II16 II01	Assenza di mappa tattile Assenza di sistema di chiamata esterno
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 III6	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.8.2	Accessibilità percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	II16 III1	Assenza di mappa tattile Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.□2	Accessibilità percorsi principali	IE27 II16	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.□3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.10.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 II16	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.11.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 II16	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EP19a

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: MOBILITA' URBANA, TRASPORTI E MANUTENZIONI

Situato in: via MONS. GUERINO GRIMALDI 7

Coordinate geografiche: Latitudine 40.684532°N Longitudine 14.766893°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali
- b.4.1 Accessibilità dei percorsi
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32 II01	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale Assenza di sistema di chiamata esterno
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE27 IE04	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di percorso a raso accessibile
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE23 IE03 IE12	Presenza su percorso in pendenza privo di corrimano Percorso a raso con sconnesioni [anche mancata finitura] deformazioni della pavimentazione Presenza di irregolarità di percorso dovute alle radici degli alberi
b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	IE22	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradini di altezza complessiva 25/100 cm
b.4.1	Accessibilità dei percorsi	II07	Presenza di dislivello interno causato da gradini o da rampa con pendenza non conforme
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6 III5	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.1	Ingresso accessibile	III6 IE26 IE17 IE15 II08	Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 25/30 cm Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale Assenza o inadeguatezza di corrimano ai lati della scala
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 II15 III6	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile
b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III12	Assenza/inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III11	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


EPI9b

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Situato in: via TERRE DELLE RISAIE 5

Coordinate geografiche: Latitudine 40.639137°N Longitudine 14.847209°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>C_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE26	Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 25/30 cm
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III16	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III1	Assenza di mappa tattile
			Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EPI9c

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Situato in: via TERRE DELLE RISAIE 5

Coordinate geografiche: Latitudine 40.639137°N Longitudine 14.847209°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza posti riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.1 Accessibilità dei percorsi
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.8.2 Accessibilità percorsi principali
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE27 IE15	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III14 III16 III15	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.1	Ingresso accessibile	III16 IE26	Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 II15	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
b.8.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 II15	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III11	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


**EP22b**

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: VERDE PUBBLICO

Situato in: via MICHELE PIRONTI 14

Coordinate geografiche: Latitudine 40.680656°N Longitudine 14.776141°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE27 IE26 II16	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi Assenza di mappa tattile
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE03 IE17 IE15 II05	Percorso a raso con sconnesionibucche mancata finitura deformazioni della pavimentazione Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 25/30 cm Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.6.1	Ingresso accessibile	II16 IE17	Assenza di mappa tattile Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 25/30 cm
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

**EP23**

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PALAZZO FRUSCIONE

Situato in: VICOLO ADELBERGA

Coordinate geografiche: Latitudine 40.679724°N Longitudine 14.757489°E



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.2.1 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.10.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6 III5	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.1	Ingresso accessibile	III6 IE18 IE26	Assenza di mappa tattile Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27 III5 III6	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di mappa tattile
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
			Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


**EP24**

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **TEATRO VERDI**

Situato in: **via MATTEO LUCIANI 23**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.679132°N Longitudine 14.752397°E**



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.11.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano

N.B. Piano terra (Ingresso e servizio igienico attrezzato) e primo piano (servizio igienico attrezzato e platea) sono collegati da ascensore interno e risultano accessibili sia alle persone con disabilità su sedia a ruote che alle persone non vedenti. I livelli superiori, palchi e galleria, sebbene siano dotati su entrambi i lati di servizi igienici attrezzati, non sono accessibili alle persone con disabilità su sedia a ruote e necessitano di segnalazioni tattile plantari per non vedenti di segnalazione presenza scale.

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE26 III6	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6 III5 II02	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Portello pubblico con altezza non adeguata
b.6.1	Ingresso accessibile	III6 IE26	Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.□	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	III5	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	III5	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	III5	Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

**EP25**

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **TEATRO AUGUSTEO**

Situato in: **Piazza GIOVANNI AMENDOLA**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.678496°N Longitudine 14.755731°E**



## ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.2 Accessibilità percorsi principali

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE25 IE18	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti <input checked="" type="checkbox"/> Intercettazione attraversamento <input type="checkbox"/> Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5cm
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE26	Assenza di segnalazione tattile-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6	Assenza di segnalazione tattile plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.6.1	Ingresso accessibile	III6	Assenza di mappa tattile
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	IE27	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti



## SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EP  
26

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: EX SCUOLA ELEMENTARE GIOVI PIEGOLELLE

Situato in: via PIEGOLELLE

Coordinate geografiche: Latitudine 40.686831°N Longitudine 14.821017°E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.3.2 Presenza di rampa di accesso ai percorsi pedonali
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>c_01_4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE26	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	II16 IE15 II14	Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo ,plantare ad inizio e fine rampa scale Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.2	Presenza di rampa di accesso ai percorsi pedonali	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	II16 IE15 II14	Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo ,plantare ad inizio e fine rampa scale Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano