



## **FASE CONOSCITIVA - PARTE B**

### **PARTE B\_0I: SCHEDE DI CENSIMENTO**

#### **b\_0I\_2 Edifici Pubblici Comunali**

##### **b\_0I\_2e**



# SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EPI9c

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'

Situato in: via FULGENZIO D'ALLORA

Coordinate geografiche: Latitudine 40.665968°N Longitudine 14.804657°E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
IMMOBILI COMUNALI

IMMOBILI COMUNALI	TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'				EPI9c
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Sì		No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnaletica orizzontale
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

Sì

No

Caratteristiche rilevanti

## ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO

B.8	<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Necessaria istallazione montascale
	<u>b.8.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibilità di adeguamento

## ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO

B.9	<u>b.9.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.9.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO

B.10	<u>b.10.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.10.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.10.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO

B.11	<u>b.11.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.11.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.11.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE

B.12	<u>b.12.1</u>	Presenza di ascensori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<u>b.12.2</u>	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Gli uffici risultano difficilmente accessibili per i disabili motori e i disabili della vista. Inaccessibili ai disabili motori su sedia a ruote.		

## SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
<b>D.1</b>	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>D.2</b>	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.I ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
b.I.1 Presenza di posti auto riservati	 <p>Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale</p>
b.I.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	 <p>Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti</p>

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Rilievo fotografico

B.3


#### ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.2  
Presenza di  
rampe di  
accesso ai  
percorsi  
pedonali



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.3.2  
Presenza di  
rampe di  
accesso ai  
percorsi  
pedonali



Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.6

### ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.1

Ingresso  
accessibile



Assenza di sistema di chiamata esterno ad altezza accessibile dalla sedia a ruote  
Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti di segnalazione presenza scale

b.6.2

Accessibilita'  
percorsi  
principali



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.8

### ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO

b.8.1 Possibilita' di raggiungere agevolmente il piano



Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti di segnalazione presenza scale

b.8.2 Accessibilita' percorsi principali



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.8		ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	 <p>Possibilita' di adeguamento servizio igienico</p>
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	



# SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE



**EP22b**

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **VERDE PUBBLICO**

Situato in: **via MICHELE PIRONTI 14**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.680656°N Longitudine 14.776141°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI	VERDE PUBBLICO				EP22b
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Sì		No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnaletica orizzontale e verticale
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Segnaletica insufficiente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Necessita' di elevatore esterno
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza di gradino
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibilità di adeguamento
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
					Segnaletica insufficiente sia esterna che interna. Gli uffici risultano difficilmente accessibili per i disabili motori e inaccessibili sia ai disabili della vista che ai disabili su sedia a ruote.

## SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
<b>D.1</b>	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>D.2</b>	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.I ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
b.I.1	<p>Presenza di posti auto riservati</p>  <p>Parcheggio riservato all'interno del perimetro sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale</p>
b.I.2	<p>Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro</p>  <p>Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti</p>

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.1

Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti  
Percorso a raso con sconnesioni e deformazioni della pavimentazione

b.3.1

Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



Assenza di segnalazione tattile plantare e presenza di dislivello causato da gradini


# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.3

### ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.2  
Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti  
Necessita' di installare elevatore esterno per un collegamento accessibile

b.3.2  
Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali



Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.6

### ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.6.1

Ingresso  
accessibile



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti  
Presenza di dislivello causato da gradino. Assenza di sistema di chiamata esterno

b.6.3

Presenza di  
almeno un  
servizio  
igienico  
attrezzato



Possibilita' di adeguamento



# SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


EP23

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PALAZZO FRUSCIONE

Situato in: VICOLO ADELBERGA

Coordinate geografiche: Latitudine 40.679724°N Longitudine 14.757489°E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
IMMOBILI COMUNALI

IMMOBILI COMUNALI	PALAZZO FRUSCIONE				EP23
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
				Sì	No
Caratteristiche rilevanti					
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza di dislivello causato da gradino
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

Sì

No

Caratteristiche rilevanti

## ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICO

B.8	<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.8.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibile adeguamento

## ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICO

B.9	<u>b.9.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.9.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibile adeguamento

## ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICO

B.10	<u>b.10.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.10.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	<u>b.10.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICO

B.11	<u>b.11.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.11.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.11.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE

B.12	<u>b.12.1</u>	Presenza di ascensori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.12.2</u>	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					I locali ai vari livelli risultano accessibili ai disabili motori e non accessibili ai disabili della vista per assenza di segnalazioni dedicate.

## SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
<b>D.1</b>	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>D.2</b>	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Rilievo fotografico

B.I ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	 <p>Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti</p>
b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Rilievo fotografico

B.3

#### ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

Presenza di almeno un percorso b.3.1 pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti

Presenza di almeno un percorso b.3.1 pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Rilievo fotografico

B.6

#### ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.1

Ingresso  
accessibile



Presenza di dislivello causato da gradino

Assenza di segnalazione tattile plantare di intercettazione pubblici servizi

b.6.1

Ingresso  
accessibile



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Rilievo fotografico

B.6 ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO	
b.6.2	<p>Accessibilita' percorsi principali</p>  <p>Presenza di dislivello causato da gradino. Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattile plantare di intercettazione pubblici servizi</p>
b.6.2	<p>Accessibilita' percorsi principali</p>  <p>Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti</p>

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.6

### ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.2

Accessibilita'  
percorsi  
principali



Assenza di mappa tattile  
Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.6.2

Accessibilita'  
percorsi  
principali



Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti di presenza scale

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Rilievo fotografico

B.8

#### ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO

b.8.2

Accessibilita'  
percorsi  
principali



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.8.3

Presenza di  
almeno un  
servizio  
igienico  
attrezzato



Possibilita' di adeguamento



# SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


EP24

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: TEATRO VERDI

Situato in: via MATTEO LUCIANI 23

Coordinate geografiche: Latitudine 40.679132°N Longitudine 14.752397°E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
IMMOBILI COMUNALI

IMMOBILI COMUNALI	TEATRO VERDI	EP24
-------------------	--------------	------

## SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
<b>ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO</b>					
B.1	<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.1.2</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	<u>b.1.3</u>	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.1.4</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
<b>ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO</b>					
B.2	<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)</b>					
B.3	<u>b.3.1</u>	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	<u>b.3.2</u>	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO</b>					
B.4	<u>b.4.1</u>	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano terra e primo piano accessibili. Livelli successivi solo parzialmente
	<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bancone biglietteria con altezza non adeguata
<b>SICUREZZA E VIE DI ESODO</b>					
B.5	<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.5.2</u>	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<u>b.5.3</u>	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO</b>					
B.6	<u>b.6.1</u>	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile e di segnali tattili plantari di intercettazione pubblici servizi
	<u>b.6.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Solo alcuni percorsi sono dotati di segnali tattili per non vedenti
	<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO</b>					
B.7	<u>b.7.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.7.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.7.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.B. Oltre al primo piano (platea) ci sono quattro livelli ulteriori (palchi e galleria) non accessibili con sedia a ruote, collegati da scale interne e dotati, su entrambi i lati, di servizi igienici attrezzati.

## SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

Sì      No      Caratteristiche rilevanti

## ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICO

B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ascensore interno
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICO

B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inaccessibile ai disabili motori su sedia a ruote
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICO

B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inaccessibile ai disabili motori su sedia a ruote
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICO

B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inaccessibile ai disabili motori su sedia a ruote
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE

B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'ascensore collega piano terra (servizio igienico attrezzato) e l'piano (platea)
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

N.B. Oltre al primo piano (platea) ci sono quattro livelli ulteriori (palchi e galleria) non accessibili con sedia a ruote, collegati da scale interne e dotati, su entrambi i lati, di servizi igienici attrezzati.

## SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Servizi igienici attrezzati (P.T. e I°P) e platea (I°P) accessibili a tutte le persone con disabilità. I livelli successivi risultano inaccessibili ai soli disabili su sedia a ruote. Bancone biglietteria con altezza non adeguata.		

## SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
<b>D.1</b>	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>D.2</b>	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Rilievo fotografico

B.I ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
b.I.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	 <p>Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti</p>
b.I.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	 <p></p>

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.I ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	 <p>Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti</p>
b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.1

Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti  
Assenza di mappa tattile

b.3.1

Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.4

### ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

b.4.2

Ausili per la  
mobilita'  
autonoma  
dei disabili  
della vistsas



Assenza di segnalazione tattile plantare di intercettazione pubblici servizi

b.4.2

Ausili per la  
mobilita'  
autonoma  
dei disabili  
della vistsas



Bancone biglietteria di altezza non conforme

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.4

### ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

b.4.2


Ausili per la  
mobilita'  
autonoma  
dei disabili  
della vists



Assenza di segnalazione tattile plantare per non vedenti di presenza scale

b.4.2

Ausili per la  
mobilita'  
autonoma  
dei disabili  
della vists



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.4

### ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

b.4.2


**Ausili per la  
mobilita'  
autonoma  
dei disabili  
della vists**



**Integrazione segnalazioni per non vedenti attualmente esistenti**

b.4.2

**Ausili per la  
mobilita'  
autonoma  
dei disabili  
della vists**



**Scale di accesso al primo ordine di palchi**



# SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


**EP25**

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **TEATRO AUGUSTEO**

Situato in: **Piazza GIOVANNI AMENDOLA**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.678496°N Longitudine 14.755731°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI	TEATRO AUGUSTEO				EP25
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Sì		No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Segnaletica interna insufficiente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Segnaletica insufficiente sia esterna che interna. La platea ed il servizio igienico attrezzato risultano accessibili. Assenza di segnali tattili plantari per non vedenti, e disabili della vista.

## SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
<b>D.1</b>	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>D.2</b>	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.I	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO
b.1.4	<p>Presenza di almeno un percorso pedonale che dalla fermata porti all'ingresso</p>  <p>Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)</p>
b.1.4	<p>Presenza di almeno un percorso pedonale che dalla fermata porti all'ingresso</p> 

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Rilievo fotografico

B.I		ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO
b.I.4	Presenza di almeno un percorso pedonale che dalla fermata porti all'ingresso	 <p>Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5cm</p>
b.I.4	Presenza di almeno un percorso pedonale che dalla fermata porti all'ingresso	

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.2

### ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.2.1

Presenza di segnaletica



Assenza di segnaletica informativa esterna

b.2.2

Ausili per la  
mobilita'  
autonoma  
dei disabili  
della vista



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Rilievo fotografico

B.3

#### ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.1

Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione dei pubblici servizi

b.3.1

Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.6

### ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

Accessibilita'  
b.6.2 percorsi  
principali



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti

Accessibilita'  
b.6.2 percorsi  
principali





# SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE



EP  
26

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: EX SCUOLA ELEMENTARE GIOVI PIEGOLELLE

Situato in: via PIEGOLELLE

Coordinate geografiche: Latitudine 40.686831°N Longitudine 14.821017°E



## SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

Sì

No

Caratteristiche rilevanti

## ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

B.1	<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<u>b.1.2</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.1.3</u>	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00A/013/016/021
	<u>b.1.4</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

B.2	<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)

B.3	<u>b.3.1</u>	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<u>b.3.2</u>	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibilità di elevatore esterno

## ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

B.4	<u>b.4.1</u>	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## SICUREZZA E VIE DI ESODO

B.5	<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.5.2</u>	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<u>b.5.3</u>	Accessi veicolari per le emergenze	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

B.6	<u>b.6.1</u>	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Solo sul retro dell'edificio</b>
	<u>b.6.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Servizi da ristrutturare</b>

## ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO

B.7	<u>b.7.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.7.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>b.7.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

	Sì	No	Caratteristiche rilevanti
--	----	----	---------------------------

## ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO

B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di ascensore/montascale
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Servizi da ristrutturare

## ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO (Terrazzo di copertura)

B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di ascensore/montascale
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO

B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO

B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE

B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibilità di ascensore esterno
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Possibilità di installare elevatori esterni sia per l'accesso al piazzale che per l'accesso ai piani superiori. Servizi da ristrutturare. Necessità di segnaletica esterna e interna e di mappe tattili e segnalazioni podotattili per non vedenti

## SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
<b>D.1</b>	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>D.2</b>	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Rilievo fotografico

B.I

#### ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO


b.I.I  
Presenza di posti auto riservati



Assenza di posti auto riservati e presenza di fermata autobus in prossimità del perimetro

B.I

b.I.4  
Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.2

### ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO


b.2.1  
Presenza di segnaletica



Assenza di segnaletica esterna

B.2

b.2.2  
Ausili per la  
mobilità  
autonoma  
dei disabili  
della vista



Assenza di segnalazione tattile plantare per l'intercettazione di pubblici servizi  
Assenza di mappa tattile

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.3		ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO
	b.3.I Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	 <p>Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale</p>
B.3	b.3.I Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	 <p>Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile</p>

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.3

### ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.2  
Presenza di  
rampa di  
accesso ai  
percorsi  
pedonali



Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote

B.3

b.3.2  
Presenza di  
rampa di  
accesso ai  
percorsi  
pedonali



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.4

### ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO


b.4.2  
Ausili per la  
mobilità  
autonoma  
dei disabili  
della vista



Assenza di mappa tattile

B.4

b.4.2  
Ausili per la  
mobilità  
autonoma  
dei disabili  
della vista



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

B.4

### ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO


b.4.2  
Ausili per la  
mobilità  
autonoma  
dei disabili  
della vista



Assenza di segnalazione tattile plantare ad inizio e fine rampa scale

B.4

b.4.2  
Ausili per la  
mobilità  
autonoma  
dei disabili  
della vista



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Rilievo fotografico

**B.6**

#### ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO


b.6.3  
Presenza di  
almeno un  
servizio  
igienico  
attrezzato



Assenza di servizio igienico accessibile al piano

**B.6**

b.6.3  
Presenza di  
almeno un  
servizio  
igienico  
attrezzato



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## Rilievo fotografico

**B.8**

### ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO


b.8.1  
Possibilità di  
raggiungere  
agevolmente  
il piano



Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote

**B.8**

b.8.1  
Possibilità di  
raggiungere  
agevolmente  
il piano



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### Rilievo fotografico

**B.8**

#### ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO

b.8.3  
Presenza di  
almeno un  
servizio  
igienico  
attrezzato



Assenza di servizio igienico accessibile al piano

**B.8**

b.8.3  
Presenza di  
almeno un  
servizio  
igienico  
attrezzato

